



V Praze dne      července 2022

Č.j.: MZDR 19485/2022/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ČERVNA 2022

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

*Území (město/kraj):* Jičín / Královéhradecký kraj

*Žadatel:* **Oblastní nemocnice Jičín, a.s.**

*Adresa:* Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Stanovisko komise: **NEDOPORUČENO**

*(hlasování: 1 hlas pro, 6 hlasů proti, 5 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



### Odůvodnění:

*Záměrem nemocnice je pořízení magnetické rezonance 1,5T pro radiodiagnostické oddělení, jehož přístroje využívají především jednotlivá klinická pracoviště nemocnice. Významný podíl vyšetření je i z indikace ambulantních specialistů ze spádové i mimospádové oblasti.*

*V současné době nedisponuje nemocnice žádným přístrojem MR, pacienti s indikacemi k MR vyšetření jsou odesíláni na jiná pracoviště (Mladá Boleslav, Jilemnice – cca 30 km) nebo např. do FN Hradec Králové – cca 50 km).*

*Důvodem požadavku na pořízení MR je rozšíření spektra výkonů o vyšetření centrálního nervového systému, muskuloskeletárního aparátu, parenchymatózních orgánů břicha a malé pánve, krku a zobrazení cév. Přesun části vyšetření z CT na MR přispěje ke snížení radiační zátěže pacientů. Obecně dojde ke zkvalitnění diagnostiky a zkrácení čekací doby pacientů na MR vyšetření.*

*Hodnotící tabulka predikuje nedoporučení umístění přístroje. Nemocnice plánuje provádět nízký počet výkonů na MR a v Královéhradeckém kraji je vyšší počet MR, než je průměr v ČR.*

*Odborná lékařská společnost má též spíše negativní stanovisko na umístění MR v Jičíně. Uvedený počet personálu by měl být navýšen, je dosud plně vytížen na stávajícím pracovišti (CT). Členové Komise konstatovali, že nedoporučují využívat „dálkový popis“. Tuto praxi nepodporují české ani zahraniční odborné společnosti. Záměr umístění přístroje v nemocnici nebyl dostatečně vysvětlen, doporučení umístění přístroje nevyjádřili ani zástupci zdravotních pojišťoven.*

