



V Praze dne 13. listopadu 2018

Č.j.: MZDR 44707/2018/OZS

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. ŘÍJNA 2018

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ PŘÍSTROJ** – OBNOVA

Území (město/kraj): Karlovy vary / Karlovarský kraj

Žadatel: **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

Adresa: Bezručova 1190/19, 356 01 Karlovy Vary

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. žádá Komisi o doporučení obnovy skiaskopicko-skiagrafického přístroje v nemocnici v Karlových Varech. Dne 25. září 2018 došlo ke škodní události v souvislosti s rekonstrukcí gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici v Karlových Varech. V rámci prováděných prací došlo z důvodu porušení pracovního postupu pracovníky společnosti, která rekonstrukci provádí k přerušení rozvodů topení. V důsledku tohoto zásahu několik hodin zatékala voda z druhého podlaží do prvního podlaží, tedy do míst, kde je umístěn současný přístroj.

Došlo k nevratnému poškození skiaskopicko-skiagrafického kompletu. Dne 01. 10. 2018 obdržela KKN revizní zprávu původního dodavatele a současně servisní společnosti Edomed a.s., která konstatuje, že poškozený současný skiagrafický systém SHIMADZU Radiotex je neopravitelný, a tudíž nejsou KKN, a.s. ani výrobce/servisní organizace schopni zajistit dodržení podmínek zákona o zdravotnických prostředcích.

Nemocnice není v současné době pro vyřazení přístroje schopna provádět skiaskopická vyšetření, tedy vyšetření gastrointestinálního traktu s podáním kontrastní lásky a vyšetřování ledvin a močových cest. Tato vyšetřovací metoda se provádí zejména u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit endoskopická vyšetření. Tato modalita musí být součástí akreditovaného pracoviště. Tento přístroj se dá zároveň využít jako záložní přístroj pro vaskulární intervenční výkony. V současné době se nedá z důvodu poškození přístroje provést toto vyšetření na žádném radiodiagnostickém pracovišti zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji. Může proto dojít k nebezpečí z prodlení pro pacienty, kterým nebude nemocnice schopna danou modalitu poskytnout





Žadatel:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.					
Přístrojové zařízení:	skiaskopicko-skiagrafický komplet					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS				78,8		
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. (min)				45		
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

